

Halkskydd

Trappa som är blästrad, målad med ett slitstarkt epoxi-/polyuretan-system, där aluminiumoxid påförts som halkskydd i stegen.



