

Kungsvåning Drottninggatan/Kungsgatan

[Bernin bygg ab](#) bad oss att blästra och måla balkar vid en balkongreovering. Vid en besiktning konstaterade vi att balkarna endast var partiellt rostiga medan resten av befintligt ytskydd, bestod av näst intill intakt [blymönja](#).

För att spara pengar till beställaren, samt att undvika problem med damm från en ej intäckt byggställning mitt i stan, använde vi oss av det beprövade [Isotrolsystemet](#), vilket vi är väl förtrogna med.

Mekanisk rengöring av balkarna, sedan målning!

