

Bro med påkörningsskador...

...där vi hjälpte vår uppdragsgivare med blästring, nedslipning av påkörningsskador och påförande av nytt yttskydd, enligt beställaren angivet målningsprogram. Objektet är tunnelbanebro över Majrovägen, Gubbängen, Stockholm.

